

Servicios Técnicos ROTHENBERGER

Tarifas fijas de reparaciones 2020

Producto	TARIFA FIJA 2019
ROMAX AC (15705)	199,95 €
ROMAX ECO (15605)	199,95 €
ROMAX Pressliner (15420)	199,95 €
ROMAX Compact (15020)	199,95 €
ROMAX Compact TT (1000002115)	199,95 €
ROMAX 3000/4000 (15800 y 1000001840)	215,95 €
ROMAX 3000 AC (1000001001)	215,95 €
Central hidráulica manual (057950X)	150,45 €
Central hidráulica motor (057969X)	198,45 €
Central hidráulica cilíndrica (7M2020000)	220,45 €
Desatascadora R600 (72675)	253,50 €
SUPERTRONIC (71250)	231,45 €
SUPERTRONIC 1250 (71350 y 71470)	143,45 €
ROBEND 3000/4000 (025740X)	198,45 €
SOCKET termostático (053897X)	88,45 €
SOCKET electrónico (053896X)	110,50 €
Sierra ROTIGER Vario 6" (50306)	206,95 €
Sierra ROTIGER Vario Electronic (50301)	158,50 €
Bomba de comprobación TP25 (60250)	66,95 €
Bomba de comprobación RP30 (61130)	36,75 €
Bomba de comprobación TP-40	88,15 €
Bomba de comprobación RP-50 (60200)	88,15 €
Bomba de comprobación RP PRO III (61185)	154,45 €
ECOPUMP - ROPUMP (R10710000)	55,15 €
Sierra PIPECUT Turbo (1500001071-1500001496)	165,45 €
Soplete SUPER FIRE 2 (R35644X00)	44,50 €
Soplete POWER-FIRE Compact (US 254800016-EU 30813 - 254800000)	33,50 €
ROKLIMA (1000000138)	198,40 €
ROREC (168604 y 168605)	143,30 €
ROREC Pro (168606)	165,40 €
ROAIRVAC 42 (170042)	66,10 €
ROAIRVAC 1.5 (170061)	77,20 €
ROAIRVAC 3.0 (170062)	101,00 €
ROAIRVAC 6.0 (170063)	119,50 €
ROAIRVAC 9.0 (170064)	153,00 €
ROFROST - reparación (62200 - 62203)	377,95 €
ROFROST - recarga de gas (62200 - 62203)	209,95 €
ROSPI (72095)	48,45 €
ROSPIMATIC (78576)	136,50 €
ROCAL 20 (61100)	136,50 €
ROLEAK (R08730551)	41,95 €
ROSCALE 120 (R17300416)	73,45 €
Cable varilla ROCAM Reparado (R6908R00)	209,95 €
Reparación Cable ROSCOPE 22M (069372a)	209,95 €
Reparación Cable ROCAM Plus (Reparar cable sin conectores)	310,75 €
Reparación Cable ROCAM Plus (Reparar cable con conectores)	520,75 €

Servicios Técnicos ROTHENBERGER

Tarifas fijas de reparaciones 2020

REVISIONES	
Revisión Anual Prensas ROMAX	95,00 €
Revisión Anual ROTEST R6.1600	205,00 €
Revisión Anual ROTEST R6162516	205,00 €
Revisión Bienal ROTEST R6.1600	405,00 €
Revisión Bienal ROTEST R6162516	405,00 €
Revisión y Certificado Equipo electrofusión	315,00 €
Revisión, cambio sensor y certificado ROTEST Electronic 3	125,00 €
Revisión y Calibración ROCOOL (10000000569)	95,50 €

Máquinas soldar a tope, electrofusión, roscadoras y cámaras; siempre con presupuesto.
Las herramientas manuales no se reparan.

OBSERVACIONES:

- Mano de obra y materiales empleados están incluidos en el precio.
- No incluye la reposición de accesorios (baterías, mordazas...) o componentes ausentes en la máquina no incluidos en los precios.
- Portes no incluidos.

Estas tarifas no son aplicables en el caso de que:

- El equipo haya sido sometido a un uso indebido o una conservación incorrecta.
- El equipo muestre reparaciones o manipulaciones previas en Servicios Técnicos ajenos a ROTHENBERGER.
- Sea necesario la actualización completa del equipo por modificación de diseño.
- El equipo se recibe desmontado.
- Si se ha solicitado un presupuesto personalizado para el equipo.

En tales casos, el cliente será informado y se le ofertará un presupuesto personalizado.